

メーカーサービス会社からのご提案です

三菱重工業製 マルちゃん旋盤 NC装置L0B・L0G
メーカーメンテナンス終了!

対策はできていますか?



マルちゃん旋盤 NC装置L0B・L0Gは
メーカーサービス会社によるメンテナンスがすでに終了。


新たな旋盤への交換となれば費用だけでなく、生産再開まで数カ月が必要な場合も!

その問題

三宝精機工業のNCリプレースで解決!

三菱電機CNC M80へのリプレースを実施すれば性能の最新化と故障対策を同時に実現し、
引き続きメーカーサービス会社によるメンテナンスが受けられます!
※M300シリーズからのNCリプレースも可能です。

NCリプレースを実施した場合



三菱電機CNC M80へのリプレースにおけるメリット



新規旋盤購入に比べ
導入コストを
大幅低減!



三菱電機メカトロニクス
エンジニアリングによる
保守の継続が可能!



NCメモリ容量の増大及び
LAN/USBでの
メモリ出力可能



リプレース後もNC操作盤の
構成がほぼ同じだから
生産継続がスムーズ!

お問い合わせはこちらへ

NC装置以外のメンテナンスは三宝精機工業にご連絡ください

NCメーカーサービス
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社
●東日本コールセンター TEL:048-710-4396
●本社コールセンター TEL:052-722-4076
●西日本コールセンター TEL:06-6489-0431
<https://www.mmeg.co.jp>

機械メーカーサービス
 三宝精機工業株式会社
〒244-0813 横浜市戸塚区舞岡町405番地
TEL: 045-822-3561
<https://www.sanpo-seiki.com>

