


SANPO SEIKI

n・ECO

がんばろう!! 日本

Press
10 2013
月号



輸入工作機械の 電装を国産化

電装部分の国産化で工作機械の ランニングコストを低減し、長寿命化

工作機械の構成の中でもっとも故障しやすいのが電装部分です。特に外国製の場合、他はまだまだ使えるのに電装部分の故障、老朽化、部品欠品のために使用不能になったり、性能が低下したりするケースが目立ちます。三宝精機工業では、輸入工作機械の電装を国産化することに力を入れています。輸入工作機械の電装は、国産化することにより、純正部品で修理・交換するよりも早く安価によみがえらせる事ができます。以降の故障対応なども、迅速化、低コスト化が望めます。



ヨーロッパ製電装



日本製電装

電装部分の老朽化、使いにくさが感じられる工作機械がありましたらぜひ一度ご相談ください。
メーカー不明、製造終了でも対応が可能です。



日本工作機械輸入協会 メンテナンス部会会員

三宝精機工業株式会社

www.sanpo-seiki.com

精度向上、トラブル低減、効率化を可能にする電装国産化

電装部分の更新で古い工作機械を見違えるほど使いやすく高性能にリニューアルできます。

機械停止時間の短縮

輸入工作機械の電装部分を国産化することにより、機械停止時間を短縮し、効率的な作業が可能になります。

メーカー不明の工作機械も対応可能


倒産・サポート終了、メーカー名不明などの工作機械でも、三宝精機工業なら対応可能。オーバーホール、電装国産化により、精度を復旧します。

NCトラブルの低減

NCを最新の日本製に交換することにより、故障や不具合を低減し、修理・メンテナンスのコストを削減可能です。

古い工作機械を自動化して効率アップ

古い工作機械でも、機械間のワーク搬送を自動化すれば、作業員の負担軽減・スピードアップが可能です。三宝精機工業が経験と技術を活かして機械、システムをコーディネートします。



研削盤用接点リレー制御装置



最新のPLC

ご用命はこちらまで ▶ **TEL.045-822-3561**

担当



日本工作機械輸入協会 メンテナンス部会会員

三宝精機工業株式会社
www.sanpo-seiki.com

〒244-0813 横浜市戸塚区舞岡町405番地

TEL 045-822-3561 FAX 045-824-0151

E-Mail : welcome@sanpo-seiki.com